

CASA SUB-RIPAS: ESTUDO DAS ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO

A. PEDRO PROVIDÊNCIA

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) /

Centro de Estudos Sociais (CES)

pedro_providencia@hotmail.com

B. MARTHA TAVARES

FCTUC/CES

tavares.martha@gmail.com

C. LÍDIA CATARINO

FCTUC

lidiagil@dct.uc.pt

D. SANTOS SILVA

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

ssilva@lnec.pt

E. ROSÁRIO VEIGA

LNEC

rveiga@lnec.pt

Resumo: A *Casa Sub-Ripas* (séc. XVI), apresenta os revestimentos exteriores de alguns dos seus panos de fachada cobertos por um fingido de pedra, constituído por argamassas de cal. Este edifício é composto por dois corpos: a *Casa de Cima* e a *Casa de Baixo*. Nos anos 80, a Casa de Baixo foi intervencionada pela Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN).

O presente estudo de caso tem por objetivo apresentar as técnicas decorativas dos revestimentos de cal, a caracterização e estado de conservação das argamassas identificadas na Casa de Cima, como também, apresentar algumas considerações sobre as alterações arquitetónicas e o estado de conservação das fachadas da Casa de Baixo, na sequência das alterações executadas nos anos 80.

Palavras-chave: Argamassas de cal, Fingido de pedra, Revestimentos antigos, Patologia, Centro Histórico de Coimbra.